

АКТ

обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети
Комсомольского, Центрального и Автозаводского районов г.о. Тольятти
по маршруту движения автобуса для перевозки детей ГБОУ
«Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти»

16 ноября 2021 г.

г.о. Тольятти

Комиссией в составе: специалиста по безопасности дорожного движения ГБОУ «Школа-интернат № 5 г.о. Тольятти» Акимова С.А. и старшего государственного инспектора ДН отделения ОДД отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти капитана полиции Тришина Н.Н., проведено обследование маршрутов движения автобуса.

Маршруты проходят по следующим улицам:

Маршрут № 1: ул. Лесная - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Тополиная - ул. 70 лет Октября - ул. Офицерская - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - проспект Степана Разина - Приморский бульвар - ул. Юбилейная.

Маршрут № 2: ул. Лесная - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - ул. 40 лет победы.

Маршрут № 3: ул. Лесная - ул. Комсомольская - ул. К. Маркса - ул. М. Горького - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. К. Маркса - ул. Мира - ул. Комсомольская - ул. Матросова - ул. Чайкиной - ул. Ярославская - ул. Громовой - ул. Куйбышева - ул. Железнодорожная - ул. Шлюзовая - ул. Гидротехническая

В ходе проверки выявлены следующие недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети:

Маршрут № 1:


- Автозаводское шоссе перед пересечением с ул. Мичурина, дорожный знак 2.1 не соответствует требованиям ГОСТ (выцвел);
- Автозаводское шоссе от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе, при отсутствии бортового камня отсутствует транспортное удерживающее ограждение;
- Южное шоссе от Автозаводского шоссе до улицы Тополиной, при отсутствии бортового камня отсутствует транспортное удерживающее ограждение;
- ул. 70 лет Октября ООТ «Кафе Встреча», отсутствует заездной карман остановки общественного транспорта.
- пересечение ул. Свердлова и проспекта Степана Разина, отсутствует дорожный знак 8.22.1;
- проспект Степана Разина, ООТ «Телецентр» над проезжей частью дороги отсутствуют дублирующие дорожные знаки 5.19.1; отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения.
- пересечение проспекта Степана Разина и Приморского бульвара, дорожный знак 1.34.1 не соответствует требованиям ГОСТ (загрязнен);
- ул. Юбилейная перед пересечением с Ленинским проспектом, дорожный знак 6.16 не соответствует требованиям ГОСТ (загрязнен);
- ул. Юбилейная перед пересечением с ул. Свердлова, дорожный знак 2.1 не соответствует требованиям ГОСТ (выцвел);

Маршрут № 2:

- Автозаводское шоссе от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе, при отсутствии бортового камня отсутствует транспортное удерживающее ограждение;
- Южное шоссе от Автозаводского шоссе до улицы Полякова, при отсутствии бортового камня отсутствует транспортное удерживающее ограждение.

Маршрут № 3:

- ул. Мира ООТ «Карбышева», отсутствуют дорожные знаки 5.16 – 2 шт.;
- ул. Мира ООТ «27 квартал», отсутствуют дорожные знаки 5.16 – 2 шт.



Акимов С.А.



Тришин Н.Н.